

mObridge

Interfacce per l'integrazione di Bluetooth e iPod con l'impianto audio originale Tabella di Compatibilità e Informazioni

Importante: per informazioni sulle caratteristiche tecniche delle interfacce fare riferimento al box al termine della tabella

Marca e Modello vettura	Versione Impianto	M1000-M-BT vivavoce Bluetooth	M1000-C-BT vivavoce Bluetooth	ABT2010 vivavoce Bluetooth iPod e AUX IN	Note
AUDI					
A3 dal 2005 al 2007	Chorus II, Concert II e Symphony II		7137334		✓ L'interfaccia può essere installata SOLO nei veicoli con volante multifunzione provvisto di tasti telefono e Computer di Bordo ✓ Per il riconoscimento dell'interfaccia e l'attivazione delle funzioni telefoniche dopo l'installazione nell'impianto rivolgersi al Concessionario AUDI
A3 dal 2007	Chorus GEN II, Concert GEN II, Symphony GEN II e RNS-E Navigation Plus		7137334		
A4 dal 2005 al 2007 TT dal 2007	Chorus GEN II+, Concert GEN II+, Symphony GEN II+ e RNS-E Navigation Plus		7137334		
A4 dal 2008 A5 dal 2008 Q5 dal 2009	Concert III e Symphony III (anche con impianto B&O)		7137334		
R8 dal 2008	Audi Navigation Plus (anche con impianto B&O)		7137334		
A4 dal 2008 al 2009 A5/S5 fino al 2009 A6/S6 dal 2004 al 2008 A8/S8 dal 2003 al 2008 Q7 fino al 2009	MMI di 2ª generazione versione HIGH con monitor a colori e navigazione cartografica su DVD	7137329		7137325	✓ L'impianto MMI dell'auto deve essere aggiornato alla versione firmware 34.60 o superiore (per visualizzare la versione premere nella consolle dei comandi dell'MMI il tasto "CAR" e poi selezionare "Impostazioni" e "Versione")
Note supplementari: ✓ L'installazione dell'interfaccia ABT2010 con controllo iPod consente il mantenimento del caricatore CD originale ✓ Le interfacce M1000-M-BT e ABT2010 non sono compatibili con i seguenti impianti: - MMI di 2ª generazione in versione Basic con display monocromatico - MMI di 3ª generazione in versione MMI Radio, MMI Radio Plus, MMI Navigation (navigazione su DVD) e MMI Navigation Plus (navigazione su Hard Disk)					
BMW					
Serie 1 (E87) Serie 3 (E90) Serie 5 (E60) Serie 6 (E63/E64) X5 (E70) X6 (E71)	iDrive versione CCC con monitor da 8,8 pollici	Vedi nota sotto		Vedi nota sotto	✓ A causa delle limitazioni imposte dal sistema di programmazione BMW, l'installazione non è consigliata nelle auto in cui non è presente il caricatore CD e/o il vivavoce fisso originale
Note supplementari: ✓ L'installazione può essere eseguita con qualsiasi versione di M1000-M-BT o ABT2010 riconfigurando l'interfaccia per il funzionamento su BMW con il software per PC "mObridge Update Wizard". Per informazioni sulla procedura di riconfigurazione contattare il Servizio Assistenza Calero ✓ Le interfacce M1000-M-BT e ABT2010 non sono compatibili con il sistema iDrive CIC di 4ª generazione (Car Infotainment Computer) introdotto da BMW a partire dal 2009 ✓ L'installazione dell'interfaccia M1000-M-BT richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del kit vivavoce fisso originale ✓ L'installazione dell'interfaccia ABT2010 richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del Caricatore CD e del kit vivavoce fisso originale ✓ La visualizzazione dei titoli dei brani dell'iPod con l'interfaccia ABT2010 è possibile solo se il monitor e/o l'impianto dell'auto è predisposto per la visualizzazione dei file MP3					

Tabella di Compatibilità mObridge 2010 _revisione 02

Data rilascio : 14/05/2010

Pagina 1 di 4

Marca e Modello vettura	Versione Impianto	M1000-M-BT vivavoce Bluetooth	M1000-C-BT vivavoce Bluetooth	ABT2010 vivavoce Bluetooth iPod e AUX IN	Note
LAND ROVER					
Discovery 3 dal '05 al '09 Range Rover Sport fino al '09	Impianti audio originali predisposti per il controllo delle funzioni telefoniche	Vedi nota sotto			✓ Nelle auto senza modulo telefonico originale è necessario richiedere la programmazione dell'impianto per il controllo delle funzioni telefoniche al Concessionario Land Rover
Note supplementari:					
<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'installazione può essere eseguita con qualsiasi versione di M1000-M-BT riconfigurando l'interfaccia per il funzionamento su LAND ROVER con il software per PC "mObridge Update Wizard". ✓ Per informazioni sulla procedura di riconfigurazione contattare il Servizio Assistenza Calearo ✓ L'interfaccia M1000-M-BT non è compatibile con Discovery 4 e Range Rover Sport versione 2010 ✓ L'installazione dell'interfaccia M1000-M-BT richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del kit vivavoce fisso originale 					
MERCEDES					
Classe E dal 2002 al 2008 Classi C, CL e S dal '04 al '06 Classi A, B, CLS, CLK, G, GL, ML, SL e SLK dal '05 al '08 Classe R dal 2006 al 2008	Audio 20 Audio 50 APS Comand APS (versioni NTG1 e NTG2)	7137330		7137326	✓ Nelle auto in cui non è presente il caricatore CD e/o il modulo telefonico originali è necessario richiedere la programmazione delle funzioni al Concessionario Mercedes Benz
Note supplementari:					
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le interfacce M1000-M-BT e ABT2010 non sono compatibili con i sistemi Audio 20, Audio 50 APS e Comand APS con lettore di SD Card e/o Bluetooth integrato introdotti da Mercedes Benz a partire dal 2009 ✓ L'installazione dell'interfaccia M1000-M-BT richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del kit vivavoce fisso originale ✓ L'installazione dell'interfaccia ABT2010 richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del Caricatore CD e del kit vivavoce fisso originale ✓ La visualizzazione dei titoli dei brani dell'iPod con l'interfaccia ABT2010 non è possibile in abbinamento ai sistemi Audio 20 e Audio 50 APS 					
MINI					
One Cabrio Cooper Cooper S Clubman	Sistema iDrive e caricatore CD dal 2007 al 2009 Autoradio Boost e caricatore CD dal 2007 al 2009	Vedi nota sotto		Vedi nota sotto	✓ A causa delle limitazioni imposte dal sistema di programmazione BMW, l'installazione non è consigliata nelle auto in cui non è presente il caricatore CD e/o il vivavoce fisso originale
Note supplementari:					
<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'installazione può essere eseguita con qualsiasi versione di M1000-M-BT o ABT2010 riconfigurando l'interfaccia per il funzionamento su BMW con il software per PC "mObridge Update Wizard". ✓ Per informazioni sulla procedura di riconfigurazione contattare il Servizio Assistenza Calearo ✓ Le interfacce M1000-M-BT e ABT2010 non sono compatibili con il sistema iDrive e/o l'autoradio Boost introdotti da MINI a partire dal 2009 ✓ L'installazione dell'interfaccia M1000-M-BT richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del kit vivavoce fisso originale ✓ L'installazione dell'interfaccia ABT2010 richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del Caricatore CD e del kit vivavoce fisso originale 					
PORSCHE					
911 (997) fino al 2009 Boxter e Cayman (987) fino al 2009 Cayenne dal 2005 al 2009	PCM 2.0 PCM 2.1	7137331		7137327	✓ Nelle auto in cui non è presente il caricatore CD e/o il modulo telefonico originali è necessario richiedere la programmazione delle funzioni al Concessionario Porsche
Note supplementari:					
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le interfacce M1000-M-BT e ABT2010 non sono compatibili con il sistema PCM 3.0 ✓ L'installazione dell'interfaccia M1000-M-BT richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del kit vivavoce fisso originale ✓ L'installazione dell'interfaccia ABT2010 richiede la sconnessione dal circuito ottico del veicolo del Caricatore CD e del kit vivavoce fisso originale 					

Marca e Modello vettura	Versione Impianto	M1000-M-BT vivavoce Bluetooth	M1000-C-BT vivavoce Bluetooth	ABT2010 vivavoce Bluetooth iPod e AUX IN	Note
SKODA					
Oktavia II dal 2006 Superb dal 2008 Yeti dal 2009	Swing, Bolero e Columbus con volante multifunzione provvisto di tasti telefono e Maxi DOT display		7137333		✓ Per il riconoscimento dell'interfaccia e l'attivazione delle funzioni telefoniche dopo l'installazione nell'impianto rivolgersi al Concessionario Skoda
Note supplementari: ✓ Con l'autoradio Bolero e il navigatore Columbus provvisti di tasto <PHONE> l'interfaccia può funzionare con alcune limitazioni anche se non sono presenti i comandi al volante e/o il Maxi DOT display.					
VOLKSWAGEN					
EOS dal 2006 Golf V dal 2004 al 2008 Golf VI dal 2009 Jetta dal 2005 Passat dal 2005 Passat CC dal 2008 Scirocco dal 2008 Tiguan dal 2008 Touran dal 2003 Transporter/Multivan dal 2010	RCD300, RNS300, RCD310, RNS310, RCD500, RCD510 e RNS510 con volante multifunzione provvisto di tasti telefono e display multifunzione MFD e MFD+ con caratteri rossi e bianchi		7137333		✓ Per il riconoscimento dell'interfaccia e l'attivazione delle funzioni telefoniche dopo l'installazione nell'impianto rivolgersi al Concessionario Volkswagen
Touareg GP Facelift dal 2008 al 2010	DELTA6 e RNS510 con volante multifunzione provvisto di tasti telefono e display multifunzione MFD+ a colori		7137333		
Note supplementari: ✓ Con l'autoradio RCD510 e il navigatore RNS510 provvisti di tasto <PHONE> l'interfaccia può funzionare con alcune limitazioni anche se non sono presenti i comandi al volante e/o il display MFD/MFD+					

Marca e Modello vettura	Versione Impianto	M1000-M-BT vivavoce Bluetooth	M1000-C-BT vivavoce Bluetooth	ABT2010 vivavoce Bluetooth iPod e AUX IN	Note
----------------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	------

Caratteristiche delle Interfacce mObridge

Serie M1000-M-BT

- ✓ Kit vivavoce Bluetooth con chip Parrot per sistemi a fibra ottica MOST
- ✓ Microfono a doppia capsula ad alta sensibilità Parrot
- ✓ Controllo completo del vivavoce dai tasti dell'impianto dell'auto
- ✓ Visualizzazione delle informazioni di chiamata sul monitor dell'impianto dell'auto
- ✓ Supporto per la sincronizzazione della rubrica e delle liste di chiamata del telefono
- ✓ Aggiornamento, configurazione del veicolo e modifica dei parametri del Bluetooth tramite il software "mObridge Update Wizard" e una SD card

Serie M1000-C-BT

- ✓ Kit vivavoce Bluetooth con chip Parrot per sistemi CAN
- ✓ Microfono a doppia capsula ad alta sensibilità Parrot
- ✓ Controllo completo del vivavoce dai tasti dell'impianto dell'auto
- ✓ Visualizzazione delle informazioni di chiamata sul display MFD Plus, Maxi DOT o del Computer di Bordo (a seconda del veicolo), e/o sul monitor dei sistemi audio touch screen
- ✓ Supporto per la sincronizzazione della rubrica e delle liste di chiamata del telefono
- ✓ Supporto del protocollo Bluetooth A2DP per la riproduzione in streaming audio stereo
- ✓ Connessione all'impianto dell'auto con connettore completamente Plug & Play
- ✓ Gestione dei parametri del Bluetooth dai comandi al volante e display MFD Plus
- ✓ Aggiornamento dell'interfaccia e del Bluetooth tramite il software "mObridge Update Wizard" e una SD card

Serie ABT2010

- ✓ Interfaccia combinata con funzioni di vivavoce Bluetooth, Bluetooth Audio, controllo iPod e ingresso audio ausiliario per sistemi a fibra ottica MOST
- ✓ Kit vivavoce Bluetooth con chip Parrot
- ✓ Microfono a doppia capsula ad alta sensibilità Parrot
- ✓ Controllo completo del vivavoce dai tasti dell'impianto dell'auto
- ✓ Visualizzazione delle informazioni di chiamata sul monitor dell'impianto dell'auto
- ✓ Supporto per la sincronizzazione della rubrica e delle liste di chiamata del telefono
- ✓ Controllo completo dell'iPod dai comandi per il Caricatore CD dell'impianto audio
- ✓ Supporto per la visualizzazione dei titoli dei brani sul monitor dell'auto (se supportato dell'impianto)
- ✓ Supporto per gli iPod con ricarica della batteria a 5 volt
- ✓ Ingresso AUX IN stereo ausiliario
- ✓ Aggiornamento dell'interfaccia e del Bluetooth tramite il software "mObridge Update Wizard" e una SD card

Condizioni di Garanzia

La ditta Calearo garantisce le interfacce mObridge e i relativi accessori per un periodo di due anni dalla data di installazione (fa fede la fattura o lo scontrino fiscale di vendita all'utente finale) per tutti i difetti di fabbricazione.

Per il riconoscimento della garanzia il prodotto deve essere restituito integro, completo di tutti gli accessori concordati con il Servizio Assistenza Calearo e con allegata una copia del documento di acquisto.

Le etichette di identificazione devono essere integre e con i dati leggibili: si raccomanda di prestare attenzione a non danneggiarle durante l'installazione.

Non sono coperti da garanzia i danni dovuti a:

- infiltrazioni di acqua, umidità, surriscaldamento e simili
- manomissione dell'interfaccia, dei cablaggi, dei cavi di connessione e simili
- aggiornamento del software e/o del firmware con versioni non compatibili o con procedura errata
- danni procurati durante l'installazione (ad esempio: cablaggi o gusci delle interfacce danneggiati)
- uso improprio delle interfacce e/o dei relativi accessori