

TABELLA COMPATIBILITÀ INTERFACCE AUDIOVIDEO

AUDI

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilità	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
diversi	2 Uscite video + 1 uscita audio	Tuner TV originale modello 4DO 919 146B	AM1206	551-01	-	-
diversi	1 Ingresso audio	Sistema di navigazione Navi-Plus in 4:3 Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1213	551-02	-	-
diversi	1 Ingresso audio	Compatibile con le radio modello : Chorus II, Concert II, Symphonie o il sistema di navigazione DVD Navigation Plus RNS-E in 16:9 Non deve essere presente il CD changer	AM1218 (sw. 1.0.1)	551-74	-	-
diversi + A6 - C5 (1997 - 2004)	2 Ingressi audio/video	Tuner TV originale modello 4DO 919 146B (Audi) 4:3 Tuner TV originale modello 4DO 919 146C (Audi) 16:9 Tuner TV originale modello 4DO 919 146D (Audi) 16:9	AM1230	551-03	-	-
A3 - 8P (2003 ~) A4 - B7 (2004 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	A3 Sistema di navigazione DVD RNS-E in 16:9 A4 Sistema di navigazione DVD RNS-E in 16:9	AM1280 (sw. 2.1.7)	552-06	Per semplificarne l'installazione è disponibile il cablaggio opzionale AM1282	-
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione Navi-Plus in 4:3 Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1412 (sw. 1.2.1)	551-80	-	-
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione DVD Navi-Plus RNS-E in 16:9 Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1417 (sw. 1.2.2)	551-84	-	-
A4 - B8 (2008 ~) A5 - 8T (2007 ~) A6 - C6 (2004 ~) A8 - D3 (2004 ~) Q7 - 4L (2007 ~)	2 Ingressi A/V 1 Ingresso telecamera 1 Ingresso VGA 1 Uscita A/V	Normalmente l'audio deve essere veicolato tramite un modulatore FM ad eccezione delle vetture provviste del tuner TV originale comprensivo di ingresso audio	AM EN700	553-07	E' disponibile il cablaggio opzionale in grado di visualizzare il tuner TV originale anche in movimento AM EN7001 Modulatore FM AM FM18	547-75 547-74

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilità	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
diversi	1 Ingresso audio/video + 1 uscita audio/video	Tuner TV originale LEAR Videomodul II	AM1251	551-96	-	-
Serie 3 - E46 (09/2002 - 2004)	1 Ingresso audio	Radio Business CD con software 8.1 e successivi Il connettore della radio deve possedere i pin rotondi	AM1254	551-98	-	-
Serie 5 - E39 (09/2002 - 2003) X5 - E53 (09/2002 - 2006)	1 Ingresso audio	Radio Business CD con software 8.1 e successivi Connettore della radio MOST	AM1255	552-00	-	-
Serie 3 - E46 (09/2002 - 2004) Serie 5 - E39 (09/2002 - 2003) X5 - E53 (2000 - 2006)	1 Ingresso audio	Sistemi di navigazione SA602 e SA609	AM1256	552-02	-	-
Z4 - E85 (2003 ~)	1 Ingresso audio/video	Sistemi di navigazione MK III e MK IV in 16:9 Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1265	551-92	-	-
X3 - E83 (2004 - 2006)	1 Ingresso audio/video	Sistemi di navigazione in 16:9 MK III e MK IV Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1266	551-94	-	-
Serie 3 - E46 (1999 - 2004) Serie 5 - E39 (1996 - 2003) Serie 7 - E38 (1994 - 2001) X3 - E83 (2003 ~) X5 - E53 (2000 - 2006) Z4 - E85 (2003 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	Sistema di navigazione in 16:9 e sintonizzatore TV originale	AM1270 (sw. 1.2.1)	552-04	-	-
Serie 3 - E90 (2005 ~) Serie 5 - E60 (2004 ~) Serie 7 - E65 (2002 ~) X5 - E70 (2007 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	Deve essere presente il tuner TV originale	AM1280 (sw. 2.1.7)	552-06	Solo per la Serie 5, per semplificarne l'installazione, è disponibile il cablaggio opzionale AM1283	552-78
Serie 3 - E90 (2005 - 06/2007) Serie 5 - E60 (2004 - 06/2007) Serie 6 - E63 (2004 - 06/2007)	1 ingresso audio/video	Sistema di navigazione Professional con monitor 8,8" Non deve essere presente il tuner TV originale L'attivazione dell'ingresso A/V richiede necessariamente l'utilizzo dell'attivatore AM1590"	AM1550 (sw. 1.2.1)	553-51	Per le vetture sprovviste di ulteriori componenti MOST (CD changer, telefono ...) è disponibile l'accessorio AM1601. Si tratta di un ponte necessario per la terminazione dell'anello a fibra ottica Quando la sorgente A/V fornisce in uscita un segnale video NTSC occorre utilizzare un cavo sdoppiatore RCA video AM1559 (1 femmina - 2 maschi)"	553-59 553-61
Serie 3 - E90 (2005 - 06/2007) Serie 5 - E60 (2004 - 06/2007) Serie 6 - E63 (2004 - 06/2007)	Attivazione dell'ingresso TV con AM1550	Questo articolo può essere utilizzato 20 volte per attivare l'ingresso TV una volta installata un'interfaccia AM1550 (superato tale limite non sarà più utilizzabile)	AM1590	553-57	-	-
Serie 1 - E87 (2004 ~) Serie 3 - E90 (2004 ~) Serie 3 Touring - E91 (2004 ~) Serie 5 - E60 (2004 ~) Serie 6 - E63 (2004 ~)	1 Ingresso RGB 3 Ingressi A/V 1 Ingresso telecamera 1 Uscita A/V	L'audio deve essere veicolato tramite un modulatore FM	AM EN701	552-58	Solo per la Serie 3 potrebbe risultare necessario utilizzare il cavo prolunga AM EN7011 Modulatore FM AM FM18 E' disponibile l'interfaccia opzionale per iDrive AM EN7012"	552-99 547-74 553-11
Serie 7 - E65 (2002 ~) Serie 7 passo lungo E66 (2002 ~)	1 Ingresso RGB 2 Ingressi A/V 1 Ingresso telecamera	L'audio deve essere veicolato tramite un modulatore FM	AM EN702	552-59	Modulatore FM AM FM18	547-74

LAND ROVER

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilità	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
Range Rover (~ 2004)	Rimuove il blocco del video in movimento	Deve essere presente il tuner TV originale	AM1270 (sw. 1.2.1)	552-04	-	-
Discovery 3 (2006 ~) Range Rover (2006 ~) Range Rover Sport (2005 ~) Nuova Freelander (2007 ~)	2 Ingressi A/V 1 Ingresso telecamera 1 Video	L'audio deve essere veicolato tramite un modulatore FM	AM EN707	Annunciato	-	-

MERCEDES

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilità	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
diversi	1 Ingresso audio/video	Tuner TV modello 3900/3910	AM1201	550-97	-	-
diversi	1 Uscita audio/video	Tuner TV modello 3900/3910	AM1205	550-98	-	-
Classe A - W169 (2005 ~) Classe B - W245 (2005 ~) Classe C - W203 (2000 - 2006) Classe CLK - W209 (2002 ~) Classe CLS - W219 (2004 ~) Classe E - W210 (1995 - 2002) Classe E - W211 (2003 ~) Classe M - W164 (2005 ~) Classe R - W251 (2006 ~) Classe SL - R230 (2001 ~) Classe SLK - R171 (2004 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	Classe A con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe B con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe C con sistema di navigazione Comand 2.0 e il tuner TV originale oppure Comand APS NTG2 Classe CLK con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe CLS con sistema di navigazione Comand APS Classe E (W210) con sistema di navigazione Comand 2.0 e il tuner TV originale Classe E (W211) con sistema di navigazione Comand APS Classe M con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe R con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe SL con sistema di navigazione Comand 2.0 e il tuner TV originale oppure con sistema di navigazione Comand APS DVD Classe SLK con sistema di navigazione Comand APS"	AM1280 (sw. 2.1.7)	552-06	Solo per i modelli equipaggiati con Comand 2.0 e tuner TV originale, per semplificarne l'installazione, è disponibile il cablaggio opzionale AM1286	552-82
diversi + Classe S W220 (1999 - 2005)	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione Comand 2.0 in 4:3 non deve essere presente il tuner TV originale Classe S con sistema di navigazione Comand APS 220 in 16:9 non deve essere presente il tuner TV originale"	AM1440 (sw. 1.2.1)	551-76	-	-
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione Comand 2.5 in 4:3 non deve essere presente il tuner TV originale"	AM1441 (sw. 1.2.1)	551-86	-	-
Classe A - W169 (2005 ~) Classe B - W245 (2005 ~) Classe C - W203 (04/2004 - 2006) Classe CLK - W209 (04/2004 - 2006) Classe CLS - W219 (2004 ~) Classe E - W211 (2003 - 02/2004) Classe M - W164 (2005 ~) Classe GL (X164 2006 ~) Classe R - W251 (2006 ~) Vito W639 (2004 ~)	1 ingresso audio/video	Classe A con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe B con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe C con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe CLK con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe CLS con sistema di navigazione Comand APS NTG1 Classe E con sistema di navigazione Comand APS NTG1 provvisto dell'ingresso video posteriore su presa FAKRA verde Classe M con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe GL con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Classe R con sistema di navigazione Comand APS NTG2 Vito con sistema di navigazione Comand APS NTG2"	AM1550 (sw. 1.2.1)	553-51	Quando la sorgente A/V fornisce in uscita un segnale video NTSC occorre utilizzare un cavo sdoppiatore RCA video AM1559 (1 femmina - 2 maschi)	553-61
Classe B - W245 (2005 ~) Classe C - W203 (2005 ~) Classe C - W204 (2007 ~) Classe CLK - W209 (2005 ~) Classe CLS - W219 (2003 ~) Classe E - W211 (2003 ~) Classe GL - X164 (2007 ~) Classe ML - W164 (2006 ~) Classe R - W251 (2006 ~) Classe SLK - R171 (2006 ~)	1 Ingresso RGB 1 Ingresso A/V 1 Ingresso A/V / telecamera 1 Uscita A/V"	L'audio deve essere veicolato tramite un modulatore FM	AM EN703	552-49	Modulatore FM AM FM18	547-74
Classe CL - C215 (2005 ~) Classe S - W220 (2004 - 2006)	1 Ingresso RGB 1 Ingresso A/V 1 Ingresso A/V / telecamera 1 Uscita A/V	L'audio deve essere veicolato tramite un modulatore FM	AM EN704	552-48	Modulatore FM AM FM18	547-74
Classe S - W221 (2006 ~)	1 Ingresso RGB 2 Ingressi A/V 1 Ingresso telecamera	L'audio deve essere veicolato tramite un modulatore FM	AM EN705	552-53	Modulatore FM AM FM18	547-74

MINI

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilità	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
Mini (2001 ~)	1 Ingresso audio/video	Sistemi di navigazione MK III e MK IV in 16:9 non deve essere presente il tuner TV originale"	AM1265	551-92	-	-

PEUGEOT

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilità	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
407 (2004 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	Sistema di navigazione RT3	AM1280 (sw. 2.1.7)	552-06	Per semplificarne l'installazione è disponibile il cablaggio opzionale AM1284"	552-79

PORSCHE

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilità	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
Cayenne (2002 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	Sistema di navigazione PCM 2.1	AM1280 (sw. 2.1.7)	552-06	Per semplificarne l'installazione è disponibile il cablaggio opzionale AM1285	552-80
Cayenne (2002 ~)	1 ingresso audio/video	Sistema di navigazione PCM 2.1	AM1550 (sw. 1.2.1)	553-51	Quando la sorgente A/V fornisce in uscita un segnale video NTSC occorre utilizzare un cavo sdoppiatore RCA video AM1559 (1 femmina - 2 maschi)"	553-61

ROVER

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilità	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
	Rimuove il blocco del video in movimento	Deve essere presente il tuner TV originale	AM1270 (sw. 1.2.1)	552-04	-	-

SEAT

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilità	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
diversi	1 Ingresso audio	Sistema di navigazione in 4:3 equivalente a quello Audi/VW Non deve essere presente il tuner TV originale"	AM1213	551-02	-	-
diversi	1 Ingresso audio	Compatibile con le radio modello : CD 2 SE 359 e Seat Symphonie Non deve essere presente il CD changer"	AM1218 (sw. 1.0.1)	551-74	-	-
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione in 4:3 equivalente a quello Audi/VW Non deve essere presente il tuner TV originale"	AM1412 (sw. 1.2.1)	551-80	-	-
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione in 16:9 equivalente a quello Audi/VW Non deve essere presente il tuner TV originale"	AM1414 (sw. 1.2.1)	551-82	-	-

SKODA

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilità	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
diversi	1 Ingresso audio	Sistema di navigazione in 4:3 equivalente a quello Audi/VW Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1213	551-02	-	-
Octavia II (2004 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	Sistema di navigazione Nexus in 16:9	AM1280 (sw. 2.1.7)	552-06	Per semplificarne l'installazione è disponibile il cablaggio opzionale AM1282	552-77
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione in 4:3 equivalente a quello Audi/VW Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1412 (sw. 1.2.1)	551-80	-	-
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistemi di navigazione in 16:9 equivalenti a quello Audi/VW Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1414 (sw. 1.2.1)	551-82	-	-

VOLKSWAGEN

Modello Veicolo	Funzione	Compatibilità	Modello Interfaccia	Codice Int.	Accessori	Codice Acc.
diversi	2 Uscite video e 1 uscita audio	Tuner TV originale modello 3B0 919 146	AM1206	551-01	-	-
diversi	1 Ingresso audio	Sistema di navigazione MFD in 4:3 Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1213	551-02	-	-
diversi	1 Ingresso audio	Compatibile con le radio modello : Beta 5, Gamma 5, Beetle, Delta 6, RCD300 o i sistemi di navigazione MFD e MCD Non deve essere presente il CD changer	AM1218 (sw. 1.0.1)	551-74	-	-
diversi	2 Ingressi audio/video	Tuner TV originale modello 3B0 919 146 Tuner TV originale modello 4DO 919 146B Tuner TV originale modello 4DO 919 146C Tuner TV originale modello 4DO 919 146D Tuner TV originale modello 7L6 919 146C	AM1230	551-03	-	-
diversi + Phaeton (2002 ~)	Rimuove il blocco del video in movimento	Sistema di navigazione MFD2 in 16:9 Sistema di navigazione RNS2 in 16:9 Phaeton con sistema di navigazione originale	AM1280 (sw. 2.1.7)	552-06	Per semplificarne l'installazione è disponibile il cablaggio opzionale AM1282	552-77
diversi	1 Ingresso audio/video	Sistema di navigazione MFD in 4:3 Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1412 (sw. 1.2.1)	551-80	-	-
Golf V (2003 ~) Touareg (2004 ~) Touran (2003 ~) Multivan T5 (2004 ~)	1 Ingresso audio/video	Sistemi di navigazione RNS2 e MFD2 in 16:9 Non deve essere presente il tuner TV originale	AM1414 (sw. 1.2.1)	551-82	-	-